

RESULTADO FONTES CONCELLO REDONDELA

LISTADO ENERO 2018

PARROQUIA	CABEIRO				
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
1	Fonte lavadoiro do Galo	42°15'16''	08°37'79''	25-01-18	NO APTA
4	Fonte de Fontiñas	42°15'23''	08°38'09''	25-01-18	APTA
6	Fonte de Miguel	42°14'89''	08°37'75''	25-01-18	APTA
8	Fonte do Regueiro	42°15'16''	08°37'45''	25-01-18	NO APTA
11	Fonte do Souto	42°15'49''	08°37'51''	25-01-18	APTA

PARROQUIA	CEDEIRA				
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
13	Fonte lavadoiro dos Banquiños	42°17'20''	08°37'29''	25-01-18	APTA

PARROQUIA	CESANTES				
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
	Fonte do Picho			25-01-18	NO APTA

PARROQUIA	CHAPELA				
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
71	Fonte lavadoiro da Grila	42°15'86''	08°40'51''	29-01-18	NO APTA
74	Fonte de Cidadelle	42°15'79''	08°39'73''	29-01-18	APTA
77	Fonte da Estación	42°16'07''	08°40'25''	29-01-18	NO APTA
78	Fonte de Fraga	42°15'70''	08°39'77''	29-01-18	APTA
80	Fonte do Ouro	42°15'65''	08°40'49''	29-01-18	APTA
82	Fonte do Penisal	42°16'08''	08°40'08''	29-01-18	NO APTA
83	Fonte Baixada a Pescanova	42°12'48''	08°39'96''	29-01-18	NO APTA
84	Fonte da Ponteseca	42°15'72''	08°40'56''	29-01-18	NO APTA
88	Fonte Volta da Curva	42°16'08''	08°40'25''	29-01-18	APTA
90	Fonte A Fontiña	42°15'74''	08°39'89''	29-01-18	APTA
	Fonte Grande (Cidadelle)			29-01-18	APTA

PARROQUIA	NEGROS				
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
97	Fonte do Castro	42°16'09''	08°37'19''	25-01-18	NO APTA
98	Fonte de Mouriño	42°16'95''	08°37'19''	25-01-18	NO APTA
103	Fonte do Souto	42°15'17''	08°36'99''	25-01-18	NO APTA

PARROQUIA	REBOREDA				
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
117	Fonte lavadoiro do Casal	42°17'59''	08°35'57''	29-01-18	APTA
118	Fonte lavadoiro Darriba	42°16'70''	08°35'82''	29-01-18	APTA
120	Fonte lavadoiro do Souto	42°17'92''	08°35'27''	29-01-18	APTA
121	Fonte da Barreira	42°16'70''	08°35'63''	29-01-18	APTA
122	Fonte do Barreiro	42°17'12''	08°35'36''	29-01-18	APTA
123	Fonte da Carambola	42°17'43''	08°35'76''	29-01-18	APTA
124	Fonte de Contixe-Freixa	42°16'82''	08°36'08''	29-01-18	APTA
126	Fonte do Cotiño	42°17'14''	08°35'94''	29-01-18	APTA
127	Fonte do Regueiro-Loureiro	42°16'31''	08°35'90''	29-01-18	APTA

131	Fonte de Marchabén	42°17'08''	08°35'96''	29-01-18	APTA
132	Fonte de Raxado	42°17'35''	08°35'68''	29-01-18	APTA
135	Fonte A Garonda	42°16'94''	08°35'20''	29-01-18	APTA
	Fonte Zona Recreativa Moucheiro	42°17'44''	08°35'38''	29-01-18	APTA

PARROQUIA REDONDELA					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
136	Fonte e lavadoiro do Mouro	42°17'03''	08°36'59''	25-01-18	APTA
137	Fonte do Plaza de Pontearreas	42°16'36''	08°37'09''	25-01-18	NO APTA
138	Fonte do Muro	42°16'45''	08°36'61''	25-01-18	APTA
139	Fonte Santiago Apóstol	42°17'11''	08°36'50''	25-01-18	NO APTA
140	Fonte da Tafona	42°16'75''	08°36'62''	25-01-18	APTA
141A	Fonte da Petanca	42°17'12''	08°36'51''	25-01-18	APTA
	Fonte Paseo do Pexegueiro			25-01-18	NO APTA

PARROQUIA SAXAMONDE					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
149	Fonte do Pozo do Monte	42°15'07''	08°36'80''	25-01-18	APTA

PARROQUIA VILAR DE INFESTA					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
173	Fonte lavadoiro da Pena	42°14'51''	08°37'62''	25-01-18	NO APTA
174	Fonte da lata	42°14'20''	08°37'10''	25-01-18	APTA
175	Fonte da Flora	42°14'10''	08°36'82''	25-01-18	APTA
178	Fonte dos teixugos -San Martiño	42°14'45''	08°36'99''	25-01-18	NO APTA
179	Fonte das Trexugueiras	42°14'62''	08°37'79''	25-01-18	APTA
180	Fonte da Chousa/Fandingo	42°14'15''	08°37'25''	25-01-18	NO APTA

PARROQUIA O VISO					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
193	Fonte Volta da Curva Sete Fontes	42°19'62''	08°36'34''	25-01-18	APTA
194	Fonte do Loureiro	42°18'67''	08°36'27''	25-01-18	APTA

GALIDES, S.L.

Polg. del Rebullón, Nave 84 A - 36416 – MOS

Telf: 986 410 777

Fax: 986 410 790

www.galides.com

