

RESULTADO FONTES CONCELLO REDONDELA

**MES DE JUNIO
2018**

**Las fuentes que no tienen
resultado es porque están secas
o no se ha podido acceder a ellas**

PARROQUIA CESANTES					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
	Fonte do Picho	42°18'55''	08°36'61''	08-06-18	APTA

PARROQUIA REDONDELA					
Nº de foto	Denominación	LATITUDE	LONXITUDE	data análise	resultado
136	Fonte e lavadoiro do Mouro	42°17'03''	08°36'59''	08-06-18	APTA
138	Fonte do Muro	42°16'45''	08°36'61''	08-06-18	APTA
137	Fonte Plaza de Pontearreas	42°16'36''	08°37'09''	08-06-18	NON APTA
	Fonte de Regojo	42°16'36''	08°37'13''	08-06-18	APTA
	Fonte do Paseo do Pexegueiro	42°17'38''	08°36'09''	08-06-18	APTA

PARROQUIA REBOREDA					
Nº de foto	Denominación	LATITUDE	LONXITUDE	data análise	resultado
	Fonte Saavedra Touceda				

PARROQUIA SAXAMONDE					
Nº de foto	Denominación	LATITUDE	LONXITUDE	data análise	resultado
149	Fonte do Pozo do Monte	42°15'07''	08°36'80''	08-06-18	NON APTA
154	Fonte do Barrio Padrón	42°15'16''	08°36'61''		

PARROQUIA VILAR DE INFESTA					
Nº de foto	Denominación	LATITUDE	LONXITUDE	data análise	resultado
175	Fonte da Flora	42°14'10''	08°36'82''	08-06-18	APTA

PARROQUIA O VISO					
Nº de foto	Denominación	LATITUDE	LONXITUDE	data análise	resultado
194	Fonte do Loureiro	42°18'67''	08°36'27''	08-06-18	APTA
193	Fonte Volta da Curva Sete Fontes	42°19'62''	08°36'34''	08-06-18	APTA

APTA* = Se incumpre algún valor paramétrico do Anexo I.C - A valorar pola Autoridade Sanitaria