

# RESULTADO FONTES CONCELLO REDONDELA

## MES DE                      MAYO 2018

**Las fuentes que no tienen  
resultado es porque están secas  
o no se ha podido acceder a ellas**

PARROQUIA CESANTES					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
	Fonte do Picho	42°18'55''	08°36'61''	23-05-18	*

PARROQUIA REDONDELA					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
136	Fonte e lavadoiro do Mouro	42°17'03''	08°36'59''	23-05-18	APTA
138	Fonte do Muro	42°16'45''	08°36'61''	23-05-18	APTA
137	Fonte Plaza de Pontearreas	42°16'36''	08°37'09''	23-05-18	APTA
	Fonte de Regojo	42°16'36''	08°37'13''	23-05-18	APTA
	Fonte do Paseo do Pexegueiro	42°17'38''	08°36'09''	23-05-18	APTA

PARROQUIA REBOREDA					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
	Fonte Saavedra Touceda				

PARROQUIA SAXAMONDE					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
149	Fonte do Pozo do Monte	42°15'07''	08°36'80''	23-05-18	APTA
154	Fonte do Barrio Padrón	42°15'16''	08°36'61''		

PARROQUIA SOUTOXUSTO					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
	Fonte das Sete Fontes	42°19'62''	08°36'34''	23-05-18	APTA

PARROQUIA VILAR DE INFESTA					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
175	Fonte da Flora	42°14'10''	08°36'82''	23-05-18	APTA

PARROQUIA O VISO					
Nº de foto	Denominación	LATITUD	LONGITUD	fecha análisis	resultado
194	Fonte do Loureiro	42°18'67''	08°36'27''	23-05-18	APTA
193	Fonte Volta da Curva Sete Fontes	42°19'62''	08°36'34''		

APTA\* = Se incumple algún valor paramétrico del Anexo I.C - A valorar por la Autoridad Sanitaria